

接続不良について

※1.アーム先端のソケットの種類によっては、ランプソケット部の電気工事の締め付け不良により、回転してしまう事が

あり、ソケット部が断線する事がありますのでご注意ください、組立時に締め付け確認を必ず施して下さい。

※2.シャンデリアランプの取付に際してはランプをきつく締め付けしないで下さい。

ランプとソケット部分が塊まりランプのネジ部分のみが固定され、ランプが破損、取り残される事がまれにあります。


(ランプの取替えはお客様の自己責任での作業となりますので有償での手直しとなります。)

※3.ご使用している内にソケット内中央部の端子の戻りが弱くなってしまい、ランプ先端と不接触となりランプが点灯

しない場合がありますので、その際は端子を上面に持上げて下さい。


(注:ランプ取替え作業は必ず消灯時に行ってください、ショートする原因ともなりますのでご注意ください。)

写真参考:



①

ソケット中の金物
下部が下がったまま
になるケースがある
ので右図の様に
して改善できます。



少々持ち上がる。